

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abra a tampa da bateria, insira a bateria e volte a colocar a tampa.
2. Desdobre a haste para ligar o termômetro e para desligar dobre a haste novamente.
3. Insira ou encoste a haste no objeto a ser medido, a temperatura será mostrada no display.
4. Pressione a tecla MAX/MIN uma vez para mostrar a temperatura máxima medida pelo termômetro, pressione a tecla pela segunda vez para mostrar a temperatura mínima medida pelo termômetro e pressione pela terceira vez para desabilitar a função máximo e mínimo. Pressionando a tecla por 3 segundos, o valor salvo será apagado.
5. Pressione a tecla HOLD uma vez para congelar o display e ativar a função HOLD. Pressione novamente para desabilitar a função HOLD.
6. Pressione a tecla °C/°F para alterar a unidade de medição Celsius para Fahrenheit.

Obs: O termômetro só funciona com a haste entre 45° a 180°.

NOTA

Não toque na sonda quente com as mãos desprotegidas. Nunca insira a haste em uma tomada elétrica. Nunca use dentro de qualquer tipo de forno. Nunca mergulhe totalmente o termômetro. Imersão mín. da haste de 25mm e máx. de 60mm. Substitua a bateria quando a tela estiver fraca.

Características Técnicas	
Display LCD	3½ Dígitos
Faixa de Medição °C / °F	-50°C ~ 300°C / -58°F ~ 572°F
Resolução	0,1°C/0,1°F
Função Máx./Mín.	SIM
Data Hold	SIM
Auto Desligamento	Desliga ao dobrar
Sensor Utilizado	Termo Resistência
Ambiente de Operação	-10°C ~ 60°C
Precisão Básica	±1°C (1,8°F) para -20°C ~ 200°C (-4°F ~ 392°F) / ±2°C (3,6°F) para as demais faixas
Taxa de Amostragem	10 Segundos
Alimentação	Bateria LR44x1 (Não Inclusa)
Comprimento da Haste	80mm
Dimensões / Peso	140x35x18mm / 47g

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.